



2013年(平成25年) 10月7日 月曜日

日刊 産業新聞



鉄のふしが? 博物館

■14

サビた係船環

(2)鳥羽漁港のサビた磁石
につけている

三重県鳥羽市へ行く機会に恵まれ、久しぶりに市内のお客さまを訪問しました。漁港(写真①)の近くで船舶関連の仕事をしておられます。弊社の近況報告をし、お客さま

漁港へ行き係船環を見ました。入り口から10数個の係船環が岸壁に並んでいます。一番手前の係船環は赤サビが一杯発生しています。2番目はそれほどではありません

が、かなりサビています。いつも持っている強力な「ハイ」近所の漁港のステンレス係船環、設置して1年も経っていないのに、もうサビがたくさん出ているよ。一度見てください

漁港へ行き係船環を見ました。入り口から10数個の係船環が岸壁に並んでいます。一番手前の係船環は赤サビが一杯発生しています。2番目はそれほどではありませんが、かなりサビています。いつも持っている強力な「ハイ」近所の漁港のステンレス係船環、設置して1年も経っていないのに、もうサビがたくさん出ているよ。一度見てください

漁港は三重県の管轄で行わされました。その仕様書には、係船環の項目以下のように記されています。

——係船環の材質はSUS304またはSUS316、または同等以上上の品質を有するもの。なお、請負者はリング部の溶接部をフラッシュバット溶接等とし、リング部周辺をバレル研磨するものとする——

しかし、私の見た鳥羽漁港の係船環はアーテク溶接のものとすると、不思議なことです(写真③)。係船環の品質には問題のある商品も含まれてあります。姫路市家島町の岸壁に設置された係船環を見たとき、リング部が無くなり足部だけがコンクリート上に出ているのが数個見つけました。

笑い話のような例が、2007年愛知県であり

衣川製鎖工業・衣川良介社長

画像はカラーと
交換しています。



(3)知床半島の付け根、ウトロ漁港の係船環(弊社製造設置後7年サビ発生なし)(03年5月撮影)



(4)笑い話の切れた係船環(07年愛知県)

日刊産業新聞

13・10・7

サビの発生も見られ、磁石がパチンつきました。サビにくいステンレス鋼(SUS304やSUS316)を使うのは漁師さん達が気持ちよく係船し、長持ちをするための材質選定です。手抜きをし、本来のステンレス鋼は、もつたいない行為です。「悪貨良貨を駆逐する」と言いますが、そうに係船環がついて来た「かんかんに怒った船頭さんが工事業者を怒鳴りつけました」。工事の資材を納入した業者は、弊社の納入した商品と勘違いして、私も同様に怒鳴られました。「取りあえず不良の商品を送り返してください。調査をして到着後は、私が工事業者を怒鳴りました」。翌日届いた係船環は弊社製品ではなく他社のもので、コンクリートとの接触面が腐食し切断したのです(弊社は全量、刻印にて自社製を表示しています)。その商品は今回のように、香港建設が盛んだったころ、全国30%のシェアを持つていました。